

## 5.8. Dokumentacja fotograficzna

### 1. Warunki szkolenia i zakwaterowania w szkołach Policji (wybrane przykłady)



Fot. 1. WSPol Szczytno - Aula - stan w dniu 12.10.2005 r.



Fot. 2. WSPol Szczytno - zakwaterowanie słuchaczy - stan w dniu 12.10.2005 r.



Fot. 3. CSP w Legionowe - pracownia motoryzacyjna - stan w dniu 6.10.2005 r.



Fot. 4. CSP w Legionowe - zakwaterowanie słuchaczy - stan w dniu 6.10.2005 r.



Fot. 5. SP Katowice - symulatorenia „Restauracja” - stan w dniu 14.08.2005 r.



Fot. 6. SP Katowice - warunki zakwaterowania słuchaczy - stan w dniu 14.08.2005 r.



Fot. 7. KWP Poznań - OSP Poznań - warunki zakwaterowania słuchaczy - stan w dniu 30.08.2005 r.



Fot. 8. KWP Poznań - OSP Poznań - sanitariaty słuchaczy - stan w dniu 30.08.2005 r.



Fot. 9. KWP Łódź - OSP Sieradz - sanitariaty - stan w dniu 28.06.2005 r.



Fot. 10. KWP Łódź - OSP Sieradz - zakwaterowanie słuchaczy - stan w dniu 28.06.2005 r.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Fotograf policyjny ustawił w aparacie błędną datę.



Fot. 11. KWP Gdańsk - OSP Gdańsk - zakwaterowanie słuchaczy - stan w dniu 28.09.2005 r.



Fot. 12. KWP Gdańsk - OSP Gdańsk - umywalnia - stan w dniu 28.09.2005 r.

**2. Warunki szkolenia i zakwaterowania w KWP (wybrane przykłady)**



Fot. 13. KWP Łódź - OPP Łódź - korytarz na bloku szkolnym - stan w dniu 29.06.2005 r.



Fot. 14. KWP Łódź - OPP Łódź - świetlica kompanii kandydackiej - stan w dniu 29.06.2005 r.



Fot. 15. KWP Łódź - OPP Łódź - zakwaterowanie kompanii kandydackiej - stan w dniu 29.06.2005 r.



Fot. 16. KWP Kraków - zakwaterowanie uczestników szkoleń WKiSz - stan w dniu 27.07.2005 r.





Fot. 17. KWP Kraków - OPP Kraków - zakwaterowanie kompanii kandydackiej - stan w dniu 27.07.2005 r.



Fot. 18. KWP Rzeszów - OPP Rzeszów - zakwaterowanie uczestników szkoleń WKiSz - stan w dniu 24.08.2005 r.



Fot. 19. KSP Warszawa - OPP Piaseczno - zakwaterowanie kompanii kandydackiej - stan w dniu 6.09.2005 r.



Fot. 20. KSP Warszawa - OPP Piaseczno - sanitariaty kompanii kandydackiej - stan w dniu 6.09.2005 r.



Fot. 21. KSP Warszawa - WdZ Tomice - szkolenie przy użyciu fantoma - stan w dniu 16.09.2005 r.



Fot. 22. KSP Warszawa - WdZ Tomice - łazienka ogólna - stan w dniu 16.09.2005 r.

### 3. Strzelnice (wybrane przykłady)



Fot. 23. KWP Łódź - OSP w Sieradzu - strzelnica w m. Kuźnie - stan w dniu 28.06.2005 r.<sup>50</sup>



Fot. 24. KWP Łódź - OSP w Sieradzu - strzelnica w Kuźnie - stan w dniu 28.06.2005 r.

---

<sup>50</sup> Fotograf policyjny ustawił w aparacie błędną datę. Zgodnie z informacją Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi we wrześniu 2005 r. drzewa i krzewy z obwałowań zostały usunięte a cała strzelnica ogrodzona.



Fot. 25. KSP Warszawa - WDZ w Tomicach - strzelnica - stan w dniu 16.09.2005 r.



Fot. 26. KSP Warszawa - WDZ w Tomicach - strzelnica - stan w dniu 16.09.2005 r.



Fot. 27. KWP Poznań - OPP i OSP Poznań - strzelnica tunelowa - stan w dniu 30.08.2005 r.



Fot. 28. KWP Poznań - OPP i OSP Poznań - strzelnica: jedna z 4 osi - stan w dniu 30.08.2005 r.



Fot. 29. CSP Legionowo - strzelnica otwarta - stan w dniu 7.10.2005 r.



Fot. 30. CSP Legionowo - strzelnica kryta - stan w dniu 7.10.2005 r.



Fot. 31. SP Katowice - jedna z osi strzelnicy - stan w dniu 14.09.2005 r.



Fot. 32. WSPol Szczytno - strzelnica kryta - stan w dniu 12.10.2005 r.